

bredent

THE ARGEN CORPORATION



Hoja de Especificaciones de la Aleación

ARGEDENT 51SF



Color: BLANCO

Tipo: PFM

PGM: 89.2%

Composición %



Au	Pd	Ru	In	Sn	Zn
51.5	37.5	x	2.4	2.4	6

Smile Line ☺

X' representa un contenido menor a un uno por ciento

Propiedades Térmicas



Intervalo de Fusión °C	Temperatura de Colado °C	Densidad g/cm ³
1160-1250	1350	14.4



Propiedades Mecánicas



Dureza Vickers (VHN)			Límite Elástico N/mm ² (0.2% Balance)		Resistencia a la Tracción N/mm ²		Elongación %		Coeficiente de Expansión (um/m-°C)	
A.F.	Blando	Duro	Blando	Duro	Blando	Duro	Blando	Duro	25-500	25-600
300	235	---	625	---	878	---	19	---	14.2	14.4



PROCESO

INSTRUCCIONES DE USO



MODELADO

Mantenga un espesor mínimo de cera de 0,3 a 0,4 mm. El diseño del molde de cera debería tener lengüeta de cierre y no tener puntas filosas. El ojal para la lengüeta soporta las fundiciones durante el proceso.



COLADO (Coronas Simples)

Utilice canales de molde directos calibre 8-10 (3,3-2,6 mm de diámetro) y ½ pulgadas (12 mm) de largo con depósitos adecuados. El revestimiento no debería exceder ¼ pulg. (6 mm) desde el borde superior del molde al borde superior del revestimiento.



bredent

ARGEDENT 51SF



COLADO (Unidades Múltiples y Puentes)

Utilice una barra de corredera calibre 6 (4,1 mm de diámetro) conectando las unidades a la barra con canales calibre 10 (2,6 mm de diámetro), 1/8 pulg. (3mm) de largo y uniendo la barra a la base del canal con canales de molde calibre 8 (3,3 mm de diámetro) y 1/2 pulg. (12 mm) de largo que salgan del punto de entrada central abovedado. El revestimiento no debería exceder 1/4 pulg. (6 mm) desde el borde superior del molde al borde superior del revestimiento.



CANTIDAD DE AMALGAMA

14.4 g/cm³ * (Peso de Cera) = Cantidad de Aleación Requerida.

REVESTIMIENTO

Emplee el desionizador y retire todo exceso antes de iniciar el proceso. Revestimiento recomendado: Con Fosfato cálcico (Sin Carbono) . Siga las instrucciones del fabricante.

Smile Line ☺

COCCION

Transcurrido el tiempo establecido, ubique el/los aro(s) en un horno a temperatura ambiente y aumente la temperatura a 815°C más 10 minutos por cada aro adicional. Si usa revestimiento de secado rápido siga las instrucciones del fabricante.



REUTILIZACION DE AMALGAMA FUNDIDA

Use sólo botones limpios y como mínimo 35 por ciento de amalgama nueva.



CRISOL TIPO

Ceramic



FUNDICION A SOPLETE

Use un soplete a gas natural / oxígeno o propano/ oxígeno con punta de orificios múltiples. Verifique que la llama se encuentre en un medio natural durante el proceso de fundición.



FUNDICION POR INDUCCION

Use un crisol de cerámica y temperatura de fundición mínima de 0 ELECTRICA 150 °C por encima de la temperatura líquida. Cada máquina de fundición es distinta. La temperatura de fundición posiblemente deba regularse de acuerdo al tipo de aleación y a la cantidad de metal a fundir.



ENFRIAMIENTO

Deje enfriar el aro de fundición a temperatura ambiente. NO sumerja en agua.



bredent

ARGEDENT 51SF



DESCARTE Y LIMPIEZA

Deseche y limpie con chorro de arena usando óxido de aluminio de 50 micrones. Tenga cuidado de los márgenes.



ACABADO

Pula las superficies metálicas para las aplicaciones de porcelana con piedras pulidoras de óxido de aluminio, siguiendo una sola dirección. Aplique la sopladora con óxido de aluminio no reciclado de 50 micrones. La presión de soplado no debe exceder los 4 barios o 60 psi. Limpie con agua destilada en una limpiadora ultrasónica durante 10 minutos



OXIDACION O DEGASIFICACION 650-1010°C, Mantener durante 0 min. Despegar el óxido

Smile Line ☺

PRESOLDADURA

Verifique que las uniones de la soldadura sean suficientemente grandes (5 mm²). Separación de soldaduras: 0,05 - 0,2 mm aprox. Las superficies de la soldadura deberían ser paralelas y estar libres de virutas. Precaliente las unidades revestidas y aplique la sopladora a presión con 50 micrones antes de comenzar a soldar. Use W, WSF

Noritake



APLICACION DE PORCELANA

Siga las recomendaciones del fabricante de porcelanas. Para lograr una mejor unión, aplique una fina película de agua 10 - 15 °F (10 °C) por encima de la temperatura normal, seguido de aplicaciones o capas opacas regulares.



POST-SOLDADURA DESPUÉS DE APLICACION

Verifique que las uniones de la soldadura sean suficientemente grandes (5 mm²). Separación de soldaduras: 0,05 - 0,2 mm aprox. Cubra con cera las unidades bañadas en cerámica antes de comenzar el proceso de revestimiento. El revestimiento de la soldadura no debería entrar en contacto con la cerámica. Las superficies de revestimiento deberían ser paralelas, lisas y no presentar virutas o restos. Use LO, 500



ENDURECIMIENTO



PULIMENTO

Para amalgamas cerámicas de color oro use pasta de diamante y/o Trípoli y rojo. Las coronas amarillas y puentes de oro usan Trípoli y rojo con cerdas suaves y ruedas de gamuza. Gran brillo con cepillos limpios de cerdas suaves.



01-01-2001

